

**Relatório de Serviço de confecção, reposição, remoção e/ou reinstalação de placas informativas, sob demanda, para identificar os cursos d'água e divisores da região hidrográfica Macaé e das Ostras (RH-VIII) do Estado do Rio de Janeiro.**

**✓RSRP-01 - Relatório de Substituição e Reposição das Placas**



**2021**

## RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

### REPOSIÇÃO 01

#### 1) Local da realização do serviço:

Estrada entre o centro de SPS e Bocaina (Rio São Pedro) sentido córrego de Bocaina.

#### 2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,31390767 / Longitude -42,33445312

#### 3) Serviço realizado:

Reposição de parafuso.

#### 4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:





## REPOSIÇÃO 02

### 1) Local da realização do serviço:

Centro de Lumiar

### 2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,34231193 / Longitude -42,3200256

### 3) Serviço realizado:

Implantação de placa em chapa de ACM com impressão UV conforme termo de referência.

### 4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto Após a reposição:



## REPOSIÇÃO 03

### 1) Local da realização do serviço:

Capela Santiago (Rio Macaé)

### 2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,35943104 / Longitude -42,36243635

### 3) Serviço realizado:

Implantação de placa em chapa de ACM com impressão UV conforme termo de referência.

### 4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:





## REPOSIÇÃO 04

### 1) Local da realização do serviço:

RJ-142 córrego Santiago.

### 2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,357242 / Longitude -42,371922

### 3) Serviço realizado:

Implantação de placa em chapa de ACM com impressão UV incluindo a estrutura conforme termo de referência

### 4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



## REPOSIÇÃO 05

### 1) Local da realização do serviço:

RJ-162 Rio Macaé

### 2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,388131 / Longitude -42,082191

### 3) Serviço realizado:

Substituição da estrutura e reposição de parafuso.

### 4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:







### REPOSIÇÃO 06

#### 1) Local da realização do serviço:

RJ-168 Rio Macaé

#### 2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,342106 / Longitude -41,786559

#### 3) Serviço realizado:

Implantação de placa em chapa de ACM com impressão UV incluindo a estrutura conforme termo de referência

#### 4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



## REPOSIÇÃO 07

### 1) Local da realização do serviço:

Linha Azul Rio Macaé

### 2) Coordenadas do ponto:

Ex.: Latitude -22,342106 / Longitude -41,786559

### 3) Serviço realizado:

Substituição da estrutura.

### 4) Registro fotográfico para comprovação da realização do serviço.

Foto do local antes da reposição:



Foto do local após da reposição:



### **Informações gerais**

O processo de reposição seguiu os locais e quantidades especificadas na ordem de serviço 02/2020, pelo Consórcio Lagos São João enviada via e-mail.

Não nos responsabilizamos por danos às placas após a instalação, quando se tratar de vandalismo ou furto entre outros acontecimentos, deixando claro que a garantia é sobre a qualidade exigida dos produtos.

### **Agradecimentos**

Prezados Senhores,

É com grande satisfação que toda a equipe Acesstran agradece pela confiança, apoio e parceria firmada, e que, sem dúvida, foi primordial para o sucesso alcançado na execução deste projeto. Colocamo-nos à disposição, e lembramos que nosso objetivo sempre será oferecer produtos e serviços de qualidade com preços competitivos gerando melhor custo benefício aos nossos clientes.

Atenciosamente,

**Acesstran - Sinalização e Serviços Eireli ME**  
**CREA/RJ 2015291105**

Nova Friburgo, 11 de Janeiro de 2021.



*Augusto D. Pereira*

*Diretor Administrativo*

*acesstran Sinalização e Serviços Eireli*



*Paulo Roberto Neves*

*Diretor Operacional*

*Acesstran Sinalização e Serviços Eireli*